

## Diagnostyka usterki



Price: 300,00 ZI netto

**Product Categories:** [Naprawa](#)

**Product Page:** <http://korel.pl/produkt/diagnostyka-usterki/>

### Product Description

Usługa dedykowana dla klimatyzatorów do 16 kw mocy chłodniczej.

Diagnostyka usterki

Uzupełnienie czynnika chłodniczego

Czas pracy do 4 godzin

Narzut koszt części zamiennych 20%

Dojazd w cenie

Czyszczenie chłodnicy parownika + skraplacza + filtrów

Udrożnienie trasy ewakuacji kondensatu

Poprawa połączeń elektrycznych